

COMISIÓN DE CICLOVÍAS
INFORME DE ESTADO DE CICLOVÍAS

Ciclovía	Deficiencia/Problema identificado	Medida Correctiva propuesta	Artículo de Referencia D.M. 118/2018	FOTO
Tramo Hernando Siles – Simón López	Árbol caído en ciclovía	Comunicar a personal de EMAVRA que levante el árbol caído	Artículo 30. PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL FOMENTO AL USO DE LA BICICLETA EN COCHABAMBA	
Tramo Hernando Siles – Simón López	Indebida señalización horizontal. (Mal pintado de las flechas)	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el pintado del sentido correcto de las flechas (Señalización horizontal)	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Artículo 17. SEÑALIZACIÓN.	

Ciclovía	Deficiencia/Problema identificado	Medida Correctiva propuesta	Artículo de Referencia D.M. 118/2018	FOTO
Tramo Oquendo/ América y Melchor Urquidi				
Oquendo entre Uruguay y Ladislao Cabrera	Árboles con ramas crecidas dificulta el paso	Solicitar a la Secretaria de la Madre Tierra de la Alcaldía el podado constante de todos los árboles dentro del perímetro de seguridad de las Ciclovías	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Artículo 17. SEÑALIZACIÓN.	
Oquendo entre Calama y Jordán	Inundación constante de la ciclovía luego de lluvia, tarda días en secar	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial la limpieza de las alcantarillas aledañas a las Ciclovías	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Oquendo casi Jordán	Tocón de árbol dentro la ciclovía	Solicitar a la Secretaria de la Madre Tierra de la Alcaldía el podado constante de todos los árboles dentro del perímetro de seguridad de las Ciclovías	Artículo 30. PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL FOMENTO AL USO DE LA BICICLETA EN COCHABAMBA	
Oquendo entre Plazuela Busch y Av. Heroínas	Acera Cerrada por verjas de metal. Peatones invaden ciclovía impidiendo el paso de los ciclistas.	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial que se prohíban infraestructuras que van en contra de las áreas comunes de aceras y calles	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Artículo 14. ESPACIOS DE RESGUARDO	

Ciclovía	Deficiencia/Problema identificado	Medida Correctiva propuesta	Artículo de Referencia D.M. 118/2018	FOTO
Cruce Ave. Heroínas y Oquendo	El semáforo dura 6 segundos. Aumentar tiempo del semáforo	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el arreglo y correcta programación de todos los dispositivos de control vehicular en tiempo y coordinación entre dispositivos	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Oquendo y Colombia	Inundación constante de la ciclovía luego de lluvia, tarda días en secar	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial la limpieza de las alcantarillas aledañas a las Ciclovías	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
intersección c/ La Paz y Plaza Quintanilla	Reductores de velocidad dañados	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial la reposición de los reductores de velocidad de acuerdo a normativa técnica	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Intersección Ave. Ramón Rivero y ciclovía	Reductores de velocidad dañados	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial la reposición de los reductores de velocidad de acuerdo a normativa técnica	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Ciclovía Laredo y Parque vial	Es una lugar silencioso y peligroso en horas de la mañana y noche, trampa para	Solicitar a la Policía Departamental por distritos vigilancia las 24 horas en estos puntos y a la Secretaria de Infraestructura Territorial incremento de luminarias	Artículo 27. CONDUCCIÓN SEGURA DE LA BICICLETA Y RESPETO AL CICLISTA	

Ciclovía	Deficiencia/Problema identificado	Medida Correctiva propuesta	Artículo de Referencia D.M. 118/2018	FOTO
Boulevard de la Recoleta	Invasión constante de autos y motos sobre dentro el boulevard	Solicitar a la Policía Departamental por distritos vigilancia las 24 horas en estos puntos, bajo pena de sanción de los infractores	Artículo 26. ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	
Intersección Melchor Urquidi y Boulevard de la Recoleta	Ausencia de reductores de Velocidad y semáforo para poder cruzar de manera segura	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial la construcción de los reductores de velocidad de acuerdo a normativa técnica	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Artículo 27. CONDUCCIÓN SEGURA DE LA BICICLETA Y RESPETO AL CICLISTA	
Intersección Av. América (Sombrero de Chola)	Semáforo dura 6 segundos, falta señalética vertical para que autos sedan espacio a los ciclistas.	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el arreglo y correcta programación de todos los dispositivos de control vehicular en tiempo y coordinación entre dispositivos	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Artículo 27. CONDUCCIÓN SEGURA DE LA BICICLETA Y RESPETO AL CICLISTA	

Ciclovía	Deficiencia/Problema identificado	Medida Correctiva propuesta	Artículo de Referencia D.M. 118/2018	FOTO
Tramo Ecuador/Oquendo - Ecuador/ Costanera				
Ecuador desde Oquendo hasta Costanera	Falta señalización Horizontal y vertical	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el pintado del sentido correcto de las flechas (Señalización horizontal)	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Artículo 17. SEÑALIZACIÓN.	
Intersección C/ Baptista y Ecuador	Faltan reductores de Velocidad sobre la Baptista	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial la construcción de los reductores de velocidad de acuerdo a normativa técnica	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Calle Ecuador Entre Ayacucho y Hamiraya	Ciclovía cortada por parqueo de automóviles	Solicitar a la Policía Departamental por distritos vigilancia las 24 horas en estos puntos, bajo pena de sanción de los infractores	Artículo 27. CONDUCCIÓN SEGURA DE LA BICICLETA Y RESPETO AL CICLISTA	
Ecuador y Costanera	Faltan separadores de tráfico.	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial la construcción de los separadores de tráfico de acuerdo a normativa técnica	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Artículo 17. SEÑALIZACIÓN.	

Ciclovía	Deficiencia/Problema identificado	Medida Correctiva propuesta	Artículo de Referencia D.M. 118/2018	FOTO
Tramo Ciclovía Melchor Pérez, Muyurina				
Túneles Bajo la Gabriel Rene Moreno	Altura de túneles inadecuada Falta de luces dentro de los túneles.	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el rediseño de los túneles y el colocado de su iluminación de acuerdo a normativa técnica	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Túnel Ciclovía Avenida Hernán Siles	Altura de túnel inadecuada. Falta de luces dentro del túnel. Filtración de agua, Capa asfáltica dañada.	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el rediseño de los túneles y el colocado de su iluminación de acuerdo a normativa técnica	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Puente frente a la puerta del Centro Misionero Maryknoll	Mala ubicación de este puente	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el rediseño y correcta ubicación del puente	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
50m al este del Puente del Centro Misionera Maryknoll altura parque Japonés	Tubo de agua o desagüe, Fierros vistos peligro para el paso de los ciclistas	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el retiro de esta tubería y el correcto colocado del reductor de velocidad	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	

Ciclovía	Deficiencia/Problema identificado	Medida Correctiva propuesta	Artículo de Referencia D.M. 118/2018	FOTO
Ciclovía, entre Cápac Yupanqui y ave Atahuallpa	Tubo de Agua cubierto como rompe muelle, dañado y peligroso	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el retiro de esta tubería y el correcto colocado del reductor de velocidad	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Ciclovía y Ave Atahuallpa	Rompe muelles dañados autos no reducen velocidad ni ceden paso a ciclistas falta más señalización vertical y horizontal	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial la construcción de los reductores de velocidad de acuerdo a normativa técnica y aumento de señalización horizontal y vertical	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Ciclovía y Ave Santa Cruz	No hay reductores de velocidad para autos. Señalización horizontal en mal estado	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial la construcción de los reductores de velocidad de acuerdo a normativa técnica	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Ciclovía Entre Ave Santa Cruz y Pantaleón Dalence	Tubo de fierro sobresaliendo dentro la ciclovía	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el retiro de esta tubería y el correcto colocado del reductor de velocidad	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Ciclovía y c- Potosí	Rompe muelles desgastados, autos no reducen velocidad	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial la construcción de los reductores de velocidad de acuerdo a normativa técnica	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Artículo 17. SEÑALIZACIÓN.	

Ciclovía	Deficiencia/Problema identificado	Medida Correctiva propuesta	Artículo de Referencia D.M. 118/2018	FOTO
Ciclovía entre c-Potosí y Ave. Pando	Sumideros están por debajo del nivel del suelo creando huecos que pueden causar accidentes	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial la limpieza de las alcantarillas aledañas a las Ciclovías	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Ciclovía Casi Pando	Rompe muelles mal posicionado y dañado	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial la construcción de los reductores de velocidad de acuerdo a normativa técnica y aumento de señalización horizontal y vertical	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Intersección Av. Pando y Ciclovía	Rompe muelles dañados, vehículos no reducen velocidad.	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial la adecuación y construcción de los reductores de velocidad de acuerdo a normativa técnica	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	

Ciclovía	Deficiencia/Problema identificado	Medida Correctiva propuesta	Artículo de Referencia D.M. 118/2018	FOTO
Ciclovía y Melchor Urquidi	Faltan reductores de velocidad. Rompe muelles desgastados, autos ya no reducen velocidad	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial la construcción de los reductores de velocidad de acuerdo a normativa técnica	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Ciclovía entre Melchor Urquidi y Eudoro Galindo	Árbol invadiendo ciclovía.	Solicitar a la Secretaria de la Madre Tierra de la Alcaldía el podado constante de todos los árboles dentro del perímetro de seguridad de las Ciclovías	Artículo 30. PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL FOMENTO AL USO DE LA BICICLETA EN COCHABAMBA	
Túnel Bajo la plaza Tarija.	Falta de luz	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el colocado de la iluminación en todos los túneles de la ciclovía y su mantenimiento constante	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
Túnel Bajo Plaza Tarija lado del pueblito	Sumidero de metal dañado, peligroso para las bicis que circulan.	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el mantenimiento de todos los sumideros a lo largo de las Ciclovías	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	

Ciclovía	Deficiencia/Problema identificado	Medida Correctiva propuesta	Artículo de Referencia D.M. 118/2018	FOTO
Tramo Costanera Sur - Ave. Panamericana				
Avenida Tamborada, Inicio Ciclovía lado este	Falta de continuidad de señalización horizontal y guidores de tránsito	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el pintado del sentido correcto de las flechas (Señalización horizontal) y mantenimiento de estas señales	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Artículo 17. SEÑALIZACIÓN.	
Avenida Tamborada, Inicio Ciclovía lado este	Falta de mantenimiento de señalización horizontal	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el pintado del sentido correcto de las flechas (Señalización horizontal) y mantenimiento de estas señales	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Artículo 17. SEÑALIZACIÓN.	
Ciclovía, intersección ave Rio Bermejo	Falta de continuidad de señalización horizontal y guidores de tránsito	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el pintado del sentido correcto de las flechas (Señalización horizontal) y mantenimiento de estas señales	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Artículo 17. SEÑALIZACIÓN.	
Ciclovía, intersección Calle San Sebastián	Falta de mantenimiento de señalización horizontal	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el pintado del sentido correcto de las flechas (Señalización horizontal) y mantenimiento de estas señales	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Artículo 17. SEÑALIZACIÓN.	

Ciclovía	Deficiencia/Problema identificado	Medida Correctiva propuesta	Artículo de Referencia D.M. 118/2018	FOTO
Ciclovía Intersección Ave. María Auxiliadora	Falta de mantenimiento de señalización horizontal	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el pintado del sentido correcto de las flechas (Señalización horizontal) y mantenimiento de estas señales	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Artículo 17. SEÑALIZACIÓN.	
Ciclovía y Ave Panamericana	Falta de mantenimiento de señalización horizontal	Solicitar a la Secretaria de Infraestructura Territorial el pintado del sentido correcto de las flechas (Señalización horizontal) y mantenimiento de estas señales	Artículo 11. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Artículo 17. SEÑALIZACIÓN.	